

<b>行政相对人名称</b>	平顶山东方碳素股份有限公司
<b>统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)</b>	91410400785096910B(1-1)
<b>法定代表人</b>	杨遂运
<b>地址</b>	石龙区兴龙路 19 号
<b>行政检查类别 (日常 检查、双随机检查)</b>	<b>日常检查</b>
<b>行政执法人员 (执法 证号)</b>	马延伟、李国宾、刘鲁峰, 证件号码为 410404000057、 410404000075、410404000071
<b>行政检查依据</b>	《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》 等
<b>行政检查内容</b>	1. 履行安全管理职责情况。 2. 应急管理情况。 3. 劳动防护情况。 4. 三级教育情况。
<b>行政检查时间</b>	2023.12.04
<b>行政检查地点</b>	平顶山东方碳素股份有限公司
<b>行政检查结果</b>	1、等静压车间压机增压阀有漏水情况; 2、等静压车间破碎机部分螺丝磨损松动; 3、磨粉车间车床部分指示灯损坏; 4、磨粉车间装制品吊机设备开焊; 5、磨粉车间粉仓插板阀老化。
<b>行政检查机关</b>	平顶山市石龙区应急管理局
<b>备注</b>	