

行政相对人名称	中国石油河南平顶山销售分公司石龙区第二加油站
统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)	91410404779428042L
法定代表人	佟胜欣
地址	石龙区宝山路与宝石路交叉口
行政检查类别 (日常 检查、双随机检查)	日常检查
行政执法人员 (执法 证号)	马延伟、刘鲁峰，证件号码为 <u>410404000057</u> 、 <u>410404000071</u>
行政检查依据	《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》 等
行政检查内容	1. 履行安全管理职责情况。 2. 应急管理情况。 3. 劳动防护情况。 4. 三级教育情况。
行政检查时间	2024.4.15
行政检查地点	中国石油河南平顶山销售分公司石龙区第二加油站
行政检查结果	1. 完善 2024 年度春季大检查方案； 2. 消防沙箱沙子质量不合格（有石子）。
行政检查机关	平顶山市石龙区应急管理局
备注	