

行政相对人名称	宝丰嵩阳盛源煤业有限公司
统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)	91410404052265211Y
法定代表人	栗万明
地 址	平顶山市宝丰县大营镇宋坪村南 1 千米
行政检查类别 (日常 检查、双随机检查)	日常检查
行政执法人员 (执法 证号)	杜群峰: 410404000013 杜庆伟: 410404000015
行政检查依据	《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》等
行政检查内容	1、图纸资料 ; 2、监控系统; 3、机电运输制度; 4、供电线览与供水管路; 5、斜巷运输安全设施; 6、洒水降尘。
行政检查时间	2024-1 - 2 08:30:26——11: 42: 30
行政检查地点	宝丰嵩阳盛源煤业有限公司
行政检查结果	1.副井配电室地面供电系统图标题栏内容无更新; 2.副井口矿领导入井带班显示屏损坏, 相关内容显示不清晰; 3.副井轨道运输下山平台调度绞车右侧岗位责任制及操作规程牌板陈旧, 需更换; 4.21 采区回风巷供水管路与临时线缆约 8 米缠绕, 需分开悬挂, 线缆应按规定固定在供水管路上方 200 毫米以上位置; 5.21061 掘进工作

	面刮板输送机尾无打设压柱；6.21041 配采工作面回风巷降尘喷雾装置损坏，煤尘较大
行政检查机关	平顶山市石龙区应急管理局
备 注	