

行政相对人名称	宝丰嵩阳盛源煤业有限公司
统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)	91410404052265211Y
法定代表人	王振华
地 址	平顶山市宝丰县大营镇宋坪村南 1 千米
行政检查类别 (日常 检查、双随机检查)	日常检查
行政执法人员 (执法 证号)	杜群峰: 410404000013 杜庆伟: 410404000015
行政检查依据	《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》等
行政检查内容	1、雨季防汛方面; 2、防治水管理; 3、洒水降尘; 4、局部通风管理; 5、斜巷运输安全设施;
行政检查时间	2024-6 - 4 08:40:26——11: 38: 30
行政检查地点	宝丰嵩阳盛源煤业有限公司
行政检查结果	1. 副井“雨季三防”物资专用仓库当班值班员不在岗, 物资发放台账填写不规范。2. 11 轨道运输平巷探放水牌板探水进尺数据更新不及时, 其中套管直径数据不详细。 3. 11 轨道运输巷回风段洒水降尘不及时粉尘较大。 4. 11 皮带运输巷掘进施工点风筒滞后作业点 9 米, 需更换安装国标 400mm 以上风筒。5. 11 皮带运输巷与刮板输送机转载点机头处, 安全压柱打设不牢固。

行政检查机关	平顶山市石龙区应急管理局
备 注	