

行政相对人名称	宝丰嵩阳盛源煤业有限公司
统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)	91410404052265211Y
法定代表人	陈广平(代理矿长)
地 址	平顶山市宝丰县大营镇宋坪村南 1 千米
行政检查类别 (日常 检查、双随机检查)	日常检查
行政执法人员 (执法 证号)	杜群峰: 410404000013 杨广欣: 410404000065
行政检查依据	《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》等
行政检查内容	1、提升系统岗位安全; 2、地面防汛管理; 3、局部通风; 4、机电运输安全; 5、应急避灾标识;
行政检查时间	2024-8 - 6 08:38:29——11: 27: 36
行政检查地点	宝丰嵩阳盛源煤业有限公司
行政检查结果	1.副井绞车房岗位安全牌板填写不及时; 2.副井口防汛 沙袋数量不足, 需及时补充; 3.11 采区轨道巷风筒有两 处漏风, 需及时修补; 4.11 轨道运输巷掘进头溜子尾未 打设压柱; 5.11 皮带运输平巷有 2 台开关无上架、无挂 牌管理; 6.11 采区运输平巷避灾路线标识牌损坏.
行政检查机关	平顶山市石龙区应急管理局
备 注	

